

REPORTE DE ACTIVIDAD TURNO NOCTURNO 1-OCTUBRE-22

1. 14W- Inspección equipo 304-CN-9003

WO. 919864

Alcance: PM

Actividades desarrolladas

- Se realiza permisos pertinentes y delimitación del área de trabajo. OK
- Revisión y traslado de la herramienta. OK.
- Inspección pre-operativa de manlift.
- Revisión de motores y frenos de trolley, revisión de discos de frenos. OK
- Revisión de motor de izaje, revisión de bobina de freno. OK
- Revisión de alarmas sonoras y lumínicas.
- Limpieza de gancho de izaje, revisión de movimientos (giro y balance), medición de apertura y garganta.
- Revisión de tambor de izaje, revisión de cable, puntos fijos.
- Medición de cables, diámetro y longitud según torones.
- Limpieza y lubricación de tambor de izaje y cable. OK
- Revisión de paneles eléctricos. Revisión de luces de trabajo.
- Capacitación, ajuste y calibración del cero del LIS-SV.
- Pruebas de funcionamiento con carga.
- Revisión de movimientos de izaje, revisión de límites de izaje y pre-límites. OK
- Revisión de movimientos de trolley, revisión de límites de izaje y pre-límites. OK
- Revisión de movimientos de puente, revisión de límites de izaje y pre-límites. OK
- Limpieza general del área de trabajo. OK

STATUS: DONE

Observaciones:

Evidencia Fotográfica






Figura 1. Revisin de cable de izaje.




Figuras 2. Revision y mediciones de gancho



Figura 3. Ruedas de testero.



Figura 4. Revision de luces de trabajo.



Figuras 5. Capacitación y ajuste del cero en LIS-SV.



Figuras 6. Pruebas de funcionamiento con carga, verificación de display de carga.



Figura 7. Revisión de paneles eléctricos.



Figuras 8. Revision de frenos de trolley.



Figuras 9. Revision de frenos de izaje.



Figuras 10. Limpieza y lubricacion de cable y tambor de izaje.